

放射線測定記録表(松山第一小学校)

線量(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定場所	場所 記号	過去の測定記録																											
		H23		H24				H25				H26				H27		H28		H29		H30		H31		R元		R2	
		10.18	12.1	2.16	8.17	8.29	11.22	2.26	3.4	8.6	8.29	3.19	3.21	8.26	9.8	2.2	8.30	2.22	8.29	2.23	8.22	2.27	8.29	3.1	8.29	2.20	8.19		
玄関(北)	1	0.375	0.194		0.322	0.243	0.165	0.170		0.164		0.161		0.167		0.140	0.159	0.156	0.145	0.133	0.106	0.124	0.108	0.101	0.105	0.114	0.087		
玄関(南)	2	0.375	0.185		0.343	0.252	0.145	0.149		0.143		0.148		0.135		0.152	0.166	0.113	0.145	0.138	0.126	0.126	0.120	0.119	0.099	0.110	0.096		
体育館(西) 南から2	3	0.380	0.153	0.164	0.177			0.177		0.151		0.154		0.133		0.153	0.129	0.130	0.133	0.116	0.105	0.112	0.102	0.084	0.095	0.101	0.077		
体育館(西) 南から3	4	0.384	0.127	0.151	0.145			0.157		0.150		0.140		0.124		0.145	0.136	0.131	0.118	0.114	0.101	0.109	0.113	0.082	0.083	0.087	0.084		
体育館(北) 西から1	5	0.392	0.134	0.171	0.168			0.199		0.217		0.209		0.175		0.188	0.183	0.189	0.179	0.171	0.118	0.146	0.114	0.096	0.088	0.096	0.089		
体育館(北) 西から2	6	0.392	0.134	0.204	0.213			0.240	0.174	0.158		0.198		0.170		0.177	0.164	0.170	0.158	0.154	0.134	0.122	0.122	0.095	0.092	0.114	0.091		
体育館(北) 西から3	7	0.392	0.134	0.183	0.188			0.219		0.158		0.178		0.151		0.155	0.081	0.081	0.147	0.143	0.113	0.117	0.073	0.074	0.068	0.124	0.063		
体育館(北) 西から4	8	0.392	0.134	0.176	0.210			0.218		0.147		0.190		0.130		0.142	0.081	0.069	0.119	0.125	0.103	0.103	0.063	0.064	0.094	0.108	0.063		
体育館(北) 西から5	9	0.392	0.134	0.184	0.167			0.175		0.129		0.177		0.136		0.126	0.077	0.072	0.115	0.120	0.111	0.107	0.060	0.075	0.099	0.088	0.061		
B棟裏 樹の上	10	0.531	0.206	0.208	0.412	0.190		0.187		0.203		0.255	0.198	0.165		0.179	0.167	0.164	0.110	0.111	0.076	0.091	0.081	0.093	0.087	0.092	0.086		
A棟裏 非常階段付近	11	0.244	0.185	0.148	0.361	0.166		0.191		0.246	0.211	0.242	0.173	0.240	0.146	0.168	0.218	0.226	0.228	0.226	0.149	0.099	0.086	0.093	0.076	0.080	0.077		
一時保管場所	12	-	掘削前 0.111 24.2.16	埋設後 0.100	0.076			1.021	0.169	0.078		0.308	0.137	0.068		0.072	0.066	0.066	0.061	0.201	0.121	0.071	0.071	0.064	0.067	0.076	0.058		

測定場所	場所 記号	過去の測定記録																		最新(測定日: R5.8.24)										
		R3		R4		R5																								
		2.18	8.6	2.21	8.18	2.16																								
玄関(北)	1	0.100	0.098	0.096	0.094	0.084																			0.095	0.095	0.098	0.099	0.103	0.098
玄関(南)	2	0.108	0.104	0.083	0.090	0.096																			0.107	0.110	0.106	0.105	0.098	0.105
体育館(西) 南から2	3	0.091	0.084	0.089	0.087	0.087																			0.087	0.088	0.089	0.090	0.091	0.089
体育館(西) 南から3	4	0.095	0.097	0.084	0.087	0.084																			0.085	0.091	0.090	0.093	0.096	0.091
体育館(北) 西から1	5	0.104	0.086	0.085	0.099	0.093																			0.092	0.092	0.093	0.096	0.098	0.094
体育館(北) 西から2	6	0.105	0.090	0.094	0.097	0.092																			0.106	0.098	0.094	0.093	0.090	0.096
体育館(北) 西から3	7	0.115	0.114	0.070	0.067	0.071																			0.069	0.072	0.068	0.067	0.060	0.067
体育館(北) 西から4	8	0.099	0.081	0.073	0.087	0.073																			0.064	0.066	0.066	0.064	0.069	0.066
体育館(北) 西から5	9	0.094	0.093	0.074	0.099	0.070																			0.060	0.060	0.059	0.067	0.066	0.062
B棟裏 樹の上	10	0.088	0.076	0.094	0.075	0.083																			0.064	0.068	0.071	0.074	0.083	0.072
A棟裏 非常階段付近	11	0.088	0.086	0.070	0.081	0.088																			0.080	0.081	0.081	0.087	0.088	0.083
一時保管場所	12	0.063	0.067	0.085	0.064	0.065																			0.061	0.059	0.058	0.058	0.065	0.060

放射線測定記録表 (唐子小学校)

線量 (単位: マイクロシーベルト/毎時)

測定場所	場所記号	過去の測定記録																			
		H23		H24	H25			H26		H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2	
		10.25	12.19	8.10	2.22	3.12	8.12	3.18	8.29	2.27	8.27	2.24	8.23	2.22	8.22	2.27	8.28	2.27	8.27	2.20	8.18
北校舎北東 雨樋下東から1	1	0.260	0.213	0.227	0.251	0.169	0.136	0.190	0.176	0.144	0.159	0.181	0.151	0.153	0.127	0.138	0.115	0.126	0.107	0.117	0.087
北校舎北東 雨樋下東から2	2	0.247	0.109	0.194	0.188	/	0.168	0.154	0.146	0.177	0.162	0.155	0.144	0.134	0.070	0.080	0.075	0.063	0.069	0.077	0.069
北校舎北東 雨樋下東から3	3	0.349	0.115	0.147	0.158	/	0.141	0.138	0.141	0.143	0.093	0.100	0.097	0.091	0.102	0.125	0.110	0.092	0.098	0.097	0.088
北校舎北西 雨樋下西から1	4	0.282	0.154	0.182	0.165	/	0.134	0.098	0.136	0.123	0.091	0.090	0.080	0.077	0.102	0.110	0.078	0.078	0.065	0.070	0.072
北校舎北西 雨樋下西から3	5	0.444	0.111	0.120	0.134	/	0.131	0.149	0.140	0.129	0.122	0.115	0.114	0.101	0.084	0.102	0.084	0.087	0.089	0.087	0.066
一時保管 場所	6	0.103	掘削前 0.086 24.04.16	埋設後 0.096 24.04.16	0.109	/	0.101	0.086	0.079	0.088	0.090	0.075	0.080	0.083	0.067	0.074	0.064	0.070	0.057	0.060	0.062

測定場所	場所記号	過去の測定記録													最新 (測定日: R5.8.23)							
		R3		R4		R5																
		2.8	8.4	2.21	8.4	2.17												10秒	20秒	30秒	40秒	50秒
北校舎北東 雨樋下東から1	1	0.096	0.089	0.087	0.099	0.074											0.064	0.063	0.061	0.064	0.064	0.063
北校舎北東 雨樋下東から2	2	0.076	0.071	0.072	0.079	0.074											0.069	0.071	0.074	0.061	0.063	0.068
北校舎北東 雨樋下東から3	3	0.080	0.080	0.080	0.081	0.095											0.076	0.080	0.079	0.081	0.081	0.079
北校舎北西 雨樋下西から1	4	0.072	0.076	0.076	0.080	0.084											0.058	0.060	0.062	0.064	0.064	0.062
北校舎北西 雨樋下西から3	5	0.086	0.082	0.084	0.073	0.067											0.082	0.084	0.081	0.078	0.077	0.080
一時保管 場所	6	0.074	0.067	0.059	0.070	0.061											0.054	0.061	0.063	0.650	0.070	0.180

放射線測定記録表 (野本小学校)

線量 (単位 : マイクロシーベルト/毎時)

測定場所	場所記号	過去の測定記録																			
		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2	
		10.28	11.4	2.2	8.1	2.22	8.07	3.18	8.29	2.16	8.27	2.23	8.23	2.23	8.21	2.27	8.28	3.1	8.29	2.19	8.19
昇り棒裏フェンス際	1	0.231	0.190	0.160	0.169	0.350	0.137	0.148	0.111	0.113	0.097	0.098	0.092	0.098	0.096	0.090	0.082	0.083	0.087	0.078	0.076
一時保管場所	2	-	掘削前 0.066 24.4.12	埋設後 0.075 24.4.12	0.060	0.550	0.059	0.056	0.049	0.051	0.062	0.054	0.051	0.052	0.045	0.047	0.047	0.049	0.050	0.052	0.047

測定場所	場所記号	過去の測定記録												最新 (測定日 : R5.8.23)																					
		R3		R4		R5																													
		2.10	8.4	2.21	8.4	2.17												10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	平均												
昇り棒裏フェンス際	1	0.068	0.070	0.070	0.061	0.074																		0.071	0.071	0.071	0.068	0.064	0.069						
一時保管場所	2	0.052	0.051	0.049	0.052	0.043																								0.046	0.047	0.047	0.046	0.040	0.045

放射線測定記録表(新明小学校)

線量 (単位: マイクロシーベルト/毎時)

測定場所	場所記号	過去の測定記録																						
		H23		H24			H25				H26		H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2	
		10.27	12.21	2.14	8.10	8.29	2.22	3.19	8.7	8.29	3.18	8.29	2.16	8.27	2.22	8.24	2.28	8.21	2.27	8.27	3.1	8.29	2.19	8.18
うさぎ小屋東	1	0.382	0.115	0.113	0.191	/	0.241	0.155	0.185	/	0.175	0.185	0.198	0.174	0.172	0.175	0.167	0.082	0.067	0.075	0.071	0.052	0.112	0.065
落葉捨て場	2	0.281	0.179	0.170	0.621	0.203	0.234	0.205	0.478	0.176	0.169	0.071	0.074	0.075	0.072	0.060	0.064	0.055	0.068	0.069	0.078	0.072	0.063	0.061
一時保管場所	3	-	掘削前 0.109 24.02.14	埋設後 0.060	0.060	/	0.132	/	0.138	/	0.150	0.131	0.124	0.068	0.092	0.061	0.092	0.094	0.089	0.090	0.087	0.071	0.110	0.057

測定場所	場所記号	過去の測定記録														最新 (測定日: R5.8.23)							
		R3		R4		R5																	
		2.9	8.4	2.24	8.4	2.16													10秒	20秒	30秒	40秒	50秒
うさぎ小屋東	1	0.078	0.062	0.063	0.063	0.117												0.080	0.081	0.084	0.081	0.079	0.081
落葉捨て場	2	0.078	0.063	0.059	0.046	0.061												0.052	0.054	0.053	0.053	0.056	0.054
一時保管場所	3	0.062	0.060	0.068	0.099	0.102												0.062	0.059	0.059	0.058	0.057	0.059

放射線測定記録表(市の川小学校)

線量 (単位: マイクロシーベルト/毎時)

測定場所	場所記号	過去の測定記録																						
		H23		H24			H25			H26			H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2	
		10.19	10.31	2.2	8.10	8.29	2.22	3.19	8.12	3.19	5.26	8.21	2.16	8.31	2.23	8.24	2.27	8.22	2.26	8.29	2.27	8.27	2.20	8.19
体育館西南雨樋下	1	0.723	0.189	0.211	0.237	0.194	0.198	/	0.114	0.108	/	0.092	0.101	0.101	0.091	0.090	0.097	0.077	0.084	0.078	0.077	0.076	0.089	0.077
体育館西南No.1の周辺	2	0.246	0.189	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
体育館倉庫西北雨樋下	3	0.827	0.187	0.210	0.187	/	0.191	/	0.149	0.184	/	0.167	0.143	0.133	0.158	0.166	0.130	0.109	0.110	0.101	0.097	0.088	0.087	0.085
体育館倉庫西北雨樋下No3周辺	4	0.710	0.187	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
体育館倉庫西南雨樋下	5	0.416	0.200	0.202	0.181	/	0.177	/	0.147	0.197	/	0.135	0.139	0.126	0.088	0.106	0.115	0.098	0.108	0.107	0.076	0.063	0.117	0.050
体育館西北雨樋下	6	0.569	0.187	0.183	0.305	0.204	0.236	0.204	0.133	0.114	/	0.094	0.107	0.110	0.115	0.101	0.099	0.089	0.082	0.088	0.088	0.088	0.086	0.075
体育館西北壁面	7	0.246	0.142	0.175	0.146	/	0.131	/	0.099	0.104	/	0.091	0.092	0.092	0.096	0.089	0.080	0.086	0.087	0.083	0.079	0.088	0.087	0.085
体育館入口雨樋下	8	0.490	0.139	0.164	0.129	/	0.398	0.197	0.192	0.240	0.174	0.090	0.088	0.098	0.087	0.082	0.085	0.068	0.072	0.074	0.075	0.074	0.073	0.072
普通教室棟北地下雨樋下	9	0.489	0.136	0.159	0.181	/	0.189	/	0.124	0.155	/	0.122	0.135	0.135	0.124	0.122	0.111	0.091	0.098	0.082	0.095	0.096	0.091	0.092
普通教室棟東排水溝	10	0.636	0.182	0.142	0.161	/	0.108	/	0.133	0.122	/	0.137	0.154	0.157	0.122	0.113	0.115	0.081	0.097	0.084	0.080	0.082	0.085	0.075
一時保管場所	11	-	掘削前 0.120 24.02.16	埋設後 0.074 24.02.16	0.081	/	0.095	/	0.063	0.060	/	0.156	0.058	0.060	0.058	0.055	0.055	0.050	0.075	0.050	0.056	0.054	0.054	0.061

測定場所	場所記号	過去の測定記録														最新(測定日: R5.8.23)																			
		R3		R4		R5																													
		2.10	8.5	2.24	8.4	2.16													10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	平均											
体育館西南雨樋下	1	0.076	0.072	0.080	0.073	0.083																			0.080	0.077	0.073	0.072	0.070	0.074					
体育館倉庫西北雨樋下	3	0.084	0.110	0.084	0.077	0.077																					0.093	0.095	0.094	0.100	0.100	0.096			
体育館倉庫西南雨樋下	5	0.082	0.091	0.083	0.063	0.088																						0.085	0.088	0.088	0.085	0.088	0.087		
体育館西北雨樋下	6	0.080	0.074	0.076	0.075	0.077																						0.073	0.075	0.078	0.082	0.081	0.078		
体育館西北壁面	7	0.100	0.078	0.074	0.071	0.070																							0.082	0.084	0.085	0.083	0.077	0.082	
体育館入口雨樋下	8	0.077	0.062	0.060	0.056	0.065																							0.053	0.057	0.056	0.056	0.058	0.056	
普通教室棟北地下雨樋下	9	0.089	0.077	0.080	0.080	0.074																								0.072	0.072	0.073	0.070	0.073	0.072
普通教室棟東排水溝	10	0.087	0.086	0.072	0.072	0.082																								0.083	0.083	0.083	0.079	0.076	0.081
一時保管場所	11	0.057	0.054	0.054	0.054	0.058																								0.044	0.048	0.048	0.046	0.047	0.047

放射線測定記録表 (青鳥小学校)

線量 (単位: マイクロシーベルト/毎時)

測定場所	場所記号	過去の測定記録																							
		H23		H24			H25			H26			H27		H28		H29		H30		H31	R元		R2	
		11.9	10.31	2.9	8.10	8.29	2.26	3.15	8.12	3.19	8.27	2.27	3.3	8.27	2.23	8.23	2.22	8.22	2.27	8.28	2.27	8.27	2.19	8.19	
体育館通路消火柱付近雨樋下	1	0.270	0.158	0.209	0.310	0.175	0.185	/	0.179	0.197	0.223	0.241	0.158	0.173	0.185	0.177	0.189	0.137	0.165	0.121	0.098	0.090	0.101	0.097	
体育館西入口雨樋付近	2	0.252	0.196	0.190	0.156	/	0.141	/	0.118	0.139	0.121	0.123	/	0.120	0.111	0.096	0.115	0.085	0.089	0.082	0.076	0.084	0.091	0.075	
体育館南側中央雨樋下 側溝	3	0.290	0.216	0.164	0.295	0.182	0.147	/	0.164	0.156	0.159	0.160	/	0.143	0.150	0.148	0.126	0.110	0.126	0.104	0.104	0.096	0.090	0.080	
中庭物置南側雨樋下	4	0.291	0.198	0.196	0.188	/	0.189	/	0.158	0.166	0.147	0.148	/	0.162	0.153	0.140	0.135	0.117	0.109	0.092	0.100	0.088	0.105	0.078	
中庭家庭科教室前通路雨樋下	5	0.442	0.125	0.224	0.698	0.176	0.329	0.198	0.182	0.193	0.172	0.150	/	0.160	0.124	0.129	0.131	0.108	0.117	0.102	0.096	0.089	0.094	0.089	
中庭家庭科教室前側溝	6	0.246	0.151	0.174	0.169	/	0.179	/	0.150	0.143	0.137	0.131	/	0.133	0.120	0.110	0.116	0.097	0.105	0.108	0.098	0.091	0.096	0.085	
中庭家庭科教室前側溝 東	7	0.243	0.178	0.172	0.187	/	0.167	/	0.151	0.165	0.158	0.150	/	0.150	0.158	0.128	0.132	0.114	0.127	0.104	0.109	0.097	0.107	0.106	
中庭用具室前雨樋下	8	0.242	0.161	0.121	0.112	/	0.119	/	0.111	0.111	0.106	0.111	/	0.102	0.097	0.096	0.093	0.068	0.096	0.091	0.096	0.084	0.087	0.084	
一時保管場所	9	-	掘削前 0.088 24.02.16	埋設後 0.062 24.02.16	0.068	/	0.066	/	0.061	0.061	0.054	0.056	/	0.068	0.079	0.070	0.074	0.054	0.063	0.062	0.069	0.057	0.065	0.050	

測定場所	場所記号	過去の測定記録														最新 (測定日: R5.8.23)							
		R3		R4		R5																	
		2.8	8.4	2.21	8.4	2.17													10秒	20秒	30秒	40秒	50秒
体育館通路消火柱付近雨樋下	1	0.076	0.085	0.085	0.073	0.079												0.070	0.066	0.062	0.067	0.063	0.066
体育館西入口雨樋付近	2	0.077	0.078	0.077	0.071	0.075												0.079	0.080	0.080	0.087	0.091	0.083
体育館南側中央雨樋下 側溝	3	0.082	0.086	0.084	0.096	0.096												0.072	0.075	0.079	0.079	0.081	0.077
中庭物置南側雨樋下	4	0.088	0.090	0.090	0.109	0.100												0.093	0.094	0.091	0.094	0.095	0.093
中庭家庭科教室前通路雨樋下	5	0.085	0.092	0.092	0.081	0.096												0.083	0.085	0.080	0.077	0.078	0.081
中庭家庭科教室前側溝	6	0.080	0.086	0.090	0.079	0.080												0.071	0.073	0.078	0.079	0.079	0.076
中庭家庭科教室前側溝 東	7	0.098	0.096	0.095	0.080	0.087												0.064	0.065	0.065	0.063	0.065	0.064
中庭用具室前雨樋下	8	0.081	0.081	0.081	0.079	0.086												0.075	0.081	0.085	0.082	0.083	0.081
一時保管場所	9	0.054	0.056	0.054	0.046	0.052												0.054	0.055	0.055	0.055	0.050	0.054

放射線測定記録表 (新宿小学校)

線量 (単位 : マイクロシーベルト/毎時)

測定場所	場所記号	過去の測定記録																					
		H23		H24			H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31	R元		R2	
		10.2	11.4	2.2	8.10	8.29	2.22	8.7	3.19	8.29	2.16	8.27	2.22	8.23	2.28	8.21	2.27	8.29	2.27	8.29	2.19	8.18	
校庭北東 東トイレ北側	1	0.272	0.139	0.119	0.114	/	0.098	0.088	0.084	0.075	0.075	0.076	0.069	0.062	0.070	0.062	0.076	0.063	0.074	0.069	0.069	0.072	
体育館南東角 雨樋	2	0.238	0.083	0.090	0.248	0.213	0.210	0.176	0.162	0.136	0.144	0.141	0.124	0.111	0.137	0.107	0.056	0.113	0.053	0.059	0.057	0.074	
校庭北西角 側溝	3	0.259	0.163	0.175	0.193	/	0.100	0.089	0.096	0.072	0.074	0.078	0.070	0.063	0.073	0.061	0.064	0.064	0.064	0.058	0.063	0.058	
校舎北 給食 搬入口前 雨樋	4	0.243	0.163	0.164	0.138	/	0.126	0.109	0.112	0.098	0.101	0.096	0.105	0.074	0.087	0.078	0.072	0.063	0.081	0.069	0.073	0.073	
一時保管 場所	5	-	掘削前 0.120 24.3.19	埋設後 0.110 24.3.19	0.120	/	0.081	0.079	0.057	0.052	0.054	0.069	0.069	0.048	0.073	0.064	0.049	0.066	0.070	0.078	0.069	0.081	

測定場所	場所記号	過去の測定記録														最新 (測定日 : R5.8.23)							
		R3		R4		R5																	
		2.18	8.4	2.24	8.4	2.16													10秒	20秒	30秒	40秒	50秒
校庭北東 東トイレ北側	1	0.074	0.067	0.064	0.065	0.060												0.062	0.065	0.068	0.066	0.067	0.066
体育館南東角 雨樋	2	0.048	0.057	0.057	0.068	0.043												0.047	0.045	0.044	0.041	0.042	0.044
校庭北西角 側溝	3	0.066	0.052	0.051	0.061	0.059												0.037	0.041	0.043	0.048	0.053	0.044
校舎北 給食 搬入口前 雨樋	4	0.074	0.063	0.067	0.080	0.068												0.070	0.068	0.065	0.064	0.060	0.065
一時保管 場所	5	0.064	0.061	0.057	0.096	0.133												0.063	0.063	0.060	0.062	0.063	0.062

放射線測定記録表(桜山小学校)

線量 (単位: マイクロシーベルト/毎時)

測定場所	場所記号	過去の測定記録																					
		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		R元		R2	
		10.26	11.1	2.9	8.10	2.25	8.7	3.18	8.21	2.20	8.25	2.22	8.23	2.22	8.22	2.21	8.27	2.27	8.27	2.20	8.18		
体育小屋 裏側溝 西	1	0.285	0.102	0.087	0.099	0.140	0.112	0.093	0.104	0.111	0.144	0.111	0.087	0.097	0.073	0.082	0.082	0.075	0.076	0.083	0.058		
体育小屋 裏側溝 東	2	0.765	0.113	0.104	0.115	0.186	0.151	0.130	0.102	0.110	0.112	0.101	0.096	0.096	0.078	0.089	0.078	0.074	0.085	0.088	0.073		
体育館渡り廊下	3	0.263	0.198	0.150	0.147	0.121	0.110	0.112	0.109	0.105	0.103	0.093	0.132	0.136	0.090	0.108	0.081	0.077	0.076	0.073	0.069		
体育館渡り廊下 雨樋 桧	4	0.856	0.198	0.114	0.105	0.103	0.095	0.085	0.089	0.098	0.091	0.092	0.072	0.087	0.071	0.072	0.066	0.076	0.068	0.071	0.071		
正門階段 西端	5	0.232	0.106	0.096	0.119	0.128	0.117	0.112	0.108	0.095	0.078	0.077	0.070	0.071	0.074	0.073	0.078	0.077	0.065	0.073	0.057		
正門階段 西端 側溝底	5'	0.582	0.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一時保管場所	6	-	掘削前 0.141 24.2.14	埋設後 0.118 24.2.14	0.107	0.110	0.096	0.096	0.093	0.075	0.077	0.072	0.080	0.069	0.071	0.106	0.090	0.092	0.082	0.083	0.081		

測定場所	場所記号	過去の測定記録													最新 (測定日: R5.8.23)							
		R3		R4		R5																
		2.10	8.4	2.21	8.22	2.17												10秒	20秒	30秒	40秒	50秒
体育小屋 裏側溝 西	1	0.077	0.078	0.078	0.071	0.075											0.075	0.073	0.072	0.072	0.069	0.072
体育小屋 裏側溝 東	2	0.089	0.089	0.087	0.069	0.069											0.068	0.074	0.072	0.067	0.069	0.070
体育館渡り廊下	3	0.085	0.080	0.074	0.071	0.071											0.064	0.062	0.064	0.065	0.064	0.064
体育館渡り廊下 雨樋 桧	4	0.079	0.077	0.076	0.068	0.081											0.062	0.064	0.064	0.061	0.064	0.063
正門階段 西端	5	0.067	0.066	0.066	0.062	0.070											0.066	0.064	0.064	0.065	0.065	0.065
一時保管場所	6	0.089	0.084	0.084	0.075	0.081											0.075	0.080	0.078	0.078	0.072	0.077